




KF (Komunikacija) Vilnius (Miestas)		Šulinys (Įrenginio pavadinimas) Daugėliškių (Gatvė)		KORTELE Nr. 95 76/32 - 0111 111 - C - 12 (Planšetės moneklatūra)		
ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m) PRIRIŠIMO BRĖŽINYS						
Vertikalinis 						
Horizontalinis						
Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė		
Dangtis	Ket.	700		109.41	Lipinės <u>10</u> (Medžiaga, kiekis)	
Žemė			-			
Sienos	PVC					
Dugnas	PVC	1000	2.54	106.87	Ar yra vandens? _____	
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	160	Viršus		Ar yra dujų _____
				Apačia	2.63	
	Nr.2	PVC	200	Viršus		Pastabos _____
				Apačia	2.64	
	Nr.3	PVC	160	Viršus		_____
				Apačia	2.63	
	Nr.4			Viršus		UAB "Geo group"
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		Sudarė _____
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		Patikrino _____
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		214-08-11 (Įrenginio tyrinėjimo data)
				Apačia		