

<u>KF</u> (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)		šulinio (Įrenginio pavadinimas) <u>Vkmergės</u> (Gatvė)		Nr. (17) <u>155</u> KORTELE <u>111-C-13</u> (Planšeto nomenklatūra)																																																																																					
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)			PRIRIŠIMO BRĖŽINYS																																																																																						
Vertikalinis																																																																																									
Horizontalinis																																																																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Pavadinimas</td> <td>Medžiaga</td> <td>Diametras</td> <td>Atstumas nuo dangčio</td> <td>Altitudės</td> <td>Lipynės met. 12 (Medžiaga, kiekis)</td> </tr> <tr> <td>Dangtis</td> <td>ket.</td> <td>650</td> <td></td> <td>105,66</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Žemė</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>105,66</td> <td>Ar yra vandens?</td> </tr> <tr> <td>Sienos</td> <td>bet.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Ar yra dujų?</td> </tr> <tr> <td>Dugnas</td> <td>bet.</td> <td>1000</td> <td>4,90</td> <td>100,76</td> <td>Pastabos</td> </tr> <tr> <td rowspan="7" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Varzdžiai</td> <td>Nr. 1</td> <td>ket.</td> <td>100</td> <td>Viršus Apačia 4,90</td> <td>100,76</td> </tr> <tr> <td>Nr. 2</td> <td>ker.</td> <td>150</td> <td>Viršus Apačia 5,05</td> <td>100,61</td> </tr> <tr> <td>Nr. 3</td> <td>ket.</td> <td>100</td> <td>Viršus Apačia 4,94</td> <td>100,72</td> </tr> <tr> <td>Nr. 4</td> <td></td> <td></td> <td>Viršus Apačia</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nr. 5</td> <td></td> <td></td> <td>Viršus Apačia</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nr. 6</td> <td></td> <td></td> <td>Viršus Apačia</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nr. 7</td> <td></td> <td></td> <td>Viršus Apačia</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS</td> <td>Objekto Nr. 01-3/2295...</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">Sudarė</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Patikrino</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">1987 m. 04 mėn. 01 d.</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">(Įrenginio tyrinėjimo data)</td> </tr> </table>						Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met. 12 (Medžiaga, kiekis)	Dangtis	ket.	650		105,66		Žemė			0	105,66	Ar yra vandens?	Sienos	bet.				Ar yra dujų?	Dugnas	bet.	1000	4,90	100,76	Pastabos	Varzdžiai	Nr. 1	ket.	100	Viršus Apačia 4,90	100,76	Nr. 2	ker.	150	Viršus Apačia 5,05	100,61	Nr. 3	ket.	100	Viršus Apačia 4,94	100,72	Nr. 4			Viršus Apačia		Nr. 5			Viršus Apačia		Nr. 6			Viršus Apačia		Nr. 7			Viršus Apačia		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS					Objekto Nr. 01-3/2295...	Sudarė				Patikrino		1987 m. 04 mėn. 01 d.				(Įrenginio tyrinėjimo data)	
Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met. 12 (Medžiaga, kiekis)																																																																																				
Dangtis	ket.	650		105,66																																																																																					
Žemė			0	105,66	Ar yra vandens?																																																																																				
Sienos	bet.				Ar yra dujų?																																																																																				
Dugnas	bet.	1000	4,90	100,76	Pastabos																																																																																				
Varzdžiai	Nr. 1	ket.	100	Viršus Apačia 4,90	100,76																																																																																				
	Nr. 2	ker.	150	Viršus Apačia 5,05	100,61																																																																																				
	Nr. 3	ket.	100	Viršus Apačia 4,94	100,72																																																																																				
	Nr. 4			Viršus Apačia																																																																																					
	Nr. 5			Viršus Apačia																																																																																					
	Nr. 6			Viršus Apačia																																																																																					
	Nr. 7			Viršus Apačia																																																																																					
Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS					Objekto Nr. 01-3/2295...																																																																																				
Sudarė				Patikrino																																																																																					
1987 m. 04 mėn. 01 d.				(Įrenginio tyrinėjimo data)																																																																																					