

<u>111-C-13</u> KORTELE		111-C-13 (Planšto nomenklatura)			
komoros (Komunikacija)	(Įrenginio pavadinimas)	(Miestas)			
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)					
Vertikalinis					
Horizontalinis					
PRIRIŠIMO BRĖŽINYS					
Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met. kopėčių
Dangtis	ket.	650		105,74	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			0	105,74	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	2,15x2,80	2,34	103,40	Pastaba
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	150	Viršus	HB=105,71
	Nr. 2	plien	150	Apačia	1,84
	Nr. 3	ket	200	Viršus	1,84
	Nr. 4			Apačia	1,84
	Nr. 5			Viršus	103,93
	Nr. 6			Apačia	103,93
	Nr. 7			Viršus	103,93
Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS					Objekto Nr. 01-3/3483..
Sudarė					(parašas) (pavardė)
Patikrino					(parašas) (pavardė)
1978 m. ... mėn. ... d.					(Įrenginio tyrinėjimo data)