

<u>111-1</u> (Komunikacija)		kameros (Įrenginio pavadinimas)		Nr. (<u>2</u>) <u>178</u> KORTELE		
(Miestas)		(Gatvė)		<u>111-C-13</u> (Planšeto nomenklatura)		
ŠULINIO PIŲVIAI (Matmenys duotai m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS		
Vertikalinis		Horizontalinis				
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met. kopėčių (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		105,74	
Žemė				0	105,74	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet.	2,15x2,80	2,34	103,40	Pastabos ... H _B = 105,71
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	150	Viršus Apačia	1,84 103,93	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-3/3483..</u> Sudarė <u>...</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>...</u> (parašas) (pavardė) 197<u>8</u> m. ... <u>...</u> mėn. ... d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	plien	150	Viršus Apačia	1,84 103,93	
	Nr. 3	et	2	Viršus Apačia	1,84 103,93	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		