ITI Nr. 91[a]

KF	šulinio	Nr.(5) 211[a] KORTELĖ
(Komunikacija)	(Įrenginio pavadinimas)	
Vilnius	Ukmergės	111-C-13
(Miestas)	(Gatvė)	(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
Dangtis		ket.	650			105,56
Žemė				0		105,56
Sienos		bet.				
Dugnas		bet.	1000			101,79
Vamzdžiai	Nr. 1	ker.	200	Viršus		
				Apačia		103,20
	Nr. 1[a]	pl.	200	Viršus		
				Apačia		101,63
	Nr. 2	ker.	200	Viršus		
				Apačia		101,53
	Nr. 3	ket.	100	Viršus		
				Apačia		101,68
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		

Lipynės met. 8
(Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? —

Ar yra dujų? —

Pastabos —

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS

Objekto Nr. 01-31.2795

Sudarė (parašas) Černiauskas (pavardė)

Patikrino (parašas) (pavardė)

1987 m. 04 mėn. 01 d.
(Įrenginio tyrinėjimo data)

Sp.ITI-84