

<u>111-C-13</u> (Komunikacija)	kameros <u>Lvovo</u> (Įrenginio pavadinimas)	Nr. <u>(3)</u> 248 KORTELE	
<u>111-C-13</u> (Miestas)	(Gatvė)	111-C-13 (Planšeto nomenklatūra)	

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

X = 24011,330
Y = 28203,883

X = 24010,140
Y = 28204,318

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 5..... (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket.	650		107,51	Ar yra vandens?	
Žemė				0	107,51	Ar yra dujų?	
Sienos		bet.				Pastabos	
Dugnas		bet.	2,0x1,0	3,11	104,40	H _B = 107,43	
Vamzdžiai	Nr. 1	ket.	200	Viršus 2,60 Apačia	104,91	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 01-3/347.3. Sudarė <u> </u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u> </u> (parašas) (pavardė) 1978 m. ... 06. mėn. 11 d. (Įrenginio tyrinėjimo data)	
	Nr. 2	ket.	200	Viršus 2,60 Apačia	104,91		
	Nr. 3	ket.	200	Viršus 2,60 Apačia	104,91		
	Nr. 4			Viršus Apačia			
	Nr. 5			Viršus Apačia			
	Nr. 6			Viršus Apačia			
	Nr. 7			Viršus Apačia			
				Viršus Apačia			
				Viršus Apačia			
				Viršus Apačia			
				Viršus Apačia			
				Viršus Apačia			
				Viršus Apačia			
				Viršus Apačia			