

№№ кол. №2	Сеть водопровода	Улица <i>угол Линкменчу и Крокисос</i>	№№ дела	Год 1959	г Вильнюс	
Чертеж колодца М 1:50		Отметки			ПРИВЯЗКА	
		Крышки	Дно	Трубы		
		106.88	104.18	104.58		
		ОПИСАНИЕ				
Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Задвиж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун	Магистр.	$d=50$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Новый H=
Стены	Кирпич, бетон					
Дно	Бетон.	Подкл.	$d=$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Старый H=
Скобы	Чугун. 7					
Год стронт.	1959	Разводящая	$d=$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Московский H=
Налич. воды						
Налич. газа		Подключ.	$d=$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Колонка водоразб.
ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ						
Объект						
Иив. №	Нач. произв. груп.				Липине	
	Рук. спец. бригад				Паненышев	
Дата	Исполнитель		<i>Л. Давид</i>		Посуда	
	Чертил					
	Проверил					