



№ кол. 1	Сеть водопровода	Улица <i>угол Линькину крокувец</i>	№ дела	Год 1959	г. Вильнюс	
Чертеж колодца М 1:50		Отметки			ПРИВЯЗКА	
		Крышки	Дно	Трубы		
		106.22	104.69	105.00		
		ОПИСАНИЕ				
Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Задвиж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун	Магистр.	$d=25$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Новый H=
Стены	Кирпич. бетон.					
Дно	Бетон.	Подкл.	$d=$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Старый H=
Скобы	Чугун. 5					
Год стронт.	19	Разводящая	$d=$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Московский H=
Налич. воды						
Налич. газа		Подключ.	$d=$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Колонка водоразб.
ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ						
Объект						
Инв. №	Нач. произв. груп.				Пипине	
	Рук. спец. бригад				Попенкишев	
Дата	Исполнитель		<i>ADPuf</i>		Паеда	
	Чертил					
	Проверил					