

7

<u>Buitinės nuotekos</u> (Komunikacija)		<u>šulinys</u> (Įrenginio pavadinimas)		<u>Kortelė Nr.96b</u>	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Krokuvos g.</u> (gatvė)		<u>111-C-13 (76/32-0128)</u> (Planšeto nomenklatūra)	

ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

Vertikalusis

Horizontalusis

PRIRIŠIMO SCHEMA

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės 4
Dangtis		KET	700	—	106.88	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	—	106.88	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		BET	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		BET	1000	1.42	105.46	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	160	Viršus		Aukščių sistema: LAS07
				Apačia	1.61	
	Nr.2	PVC	200	Viršus		
				Apačia	1.63	
	Nr.3			Viršus		
				Apačia		
	Nr.4			Viršus		
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		Objektas:
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		Sudarė
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		2016 m.07 mėn.
				Apačia		

M. Dilba

(parašas) (pavardė)

2016 m.07 mėn.

(Įrengimo tyrinėjimo data)