

Buitinės nuotekos
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr.97b

Vilnius
(Miestas)


Krokuvos g.
(gatvė)

111-C-13 (76/32-0128)
(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PĖJIVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės 7	
Dangtis		KET	700	—		106.93	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė			—	—		106.93	Ar yra vandens? nėra	
Sienos		BET	—	—			Ar yra dujų? nėra	
Dugnas		BET	1000	3.15		103.78	Pastabos:	
Vamzdžiai	Nr.1	asbc	350	Viršus			Aukščių sistema: LAS07	
				Apacia	3.40	103.53		
	Nr.2	asbc	350	Viršus				
				Apacia	3.40	103.53		
	Nr.3	PVC	200	Viršus				
				Apacia	3.00	103.93		
	Nr.4			Viršus			Objektas:	
				Apacia				
	Nr.5			Viršus			Sudarė	M.Dilba
				Apacia				(parašas)
	Nr.6			Viršus				
				Apacia				
	Nr.7			Viršus			2016 m.07 mėn.	
				Apacia			(Įrengimo tyrinėjimo data)	