

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. () 98

Vilnius
(Miestas)


Lvovo g.
(gatvė)

111-C-13
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6063439,20
Y= 581660,26




Lvovo g. vė

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra	
Dangtis		KET	300	—		105,27	(Medžiaga, kiekis)	
Zemė		—	—	0,00		105,27	Ar yra vandens? ---- nėra	
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? ---- nėra	
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:	
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	110	Viršus	—	—		
				Apačia	1,65	103,62		
	Nr.2	PVC	160	Viršus	—	—		
				Apačia	1,65	103,62		
	Nr.3			Viršus	—	—		
				Apačia	—	—		
	Nr.4			Viršus	—	—		
				Apačia	—	—		
	Nr.5			Viršus	—	—		
				Apačia	—	—		
	Nr.6			Viršus	—	—		
				Apačia	—	—		
	Nr.7			Viršus	—	—		
				Apačia	—	—		

AB "Inžineriniai tyrinėjimai"
Filialas "TOPOGRAFIJA"

Objektas: 01-2-12691

Sudarė  J. Krukovski
(parašas) (pavardė)

Patikrino  V. Augūnas
(parašas) (pavardė)

2008 m. 11 mėn.
(Įrengimo tyrinėjimo data)