




Šul. № 13	Kanalizacija	Rajonas Gatvė <i>Daugeliskis</i>	Užsakymo № <i>06. Nr. 2100</i>	1962 m.	Vilnius																																																																																								
Šulinio brėžinys MI:25; MI:50		Altitudės		PRIRIŠIMAS																																																																																									
		Dangtis	Grioveliai		Vamzdis																																																																																								
			įėjimas	išejimas	prijung. №	prijung. №																																																																																							
		108.43	107.38	106.17																																																																																									
		PRIRIŠIMAS 																																																																																											
		APRAŠYMAS <table border="1"> <tr> <th colspan="2">Šulinio medžiaga ir stovis</th> <th colspan="8">VAMZDŽIAI</th> </tr> <tr> <th>Dangtis</th> <td><i>betonas</i></td> <th colspan="2">Įėjimas</th> <th colspan="2">Išejimas</th> <th colspan="2">Prijungimo Nr.</th> <th colspan="2">Prijungimo Nr.</th> </tr> <tr> <td>Stenos</td> <td><i>betono</i></td> <td>d.</td> <td>medž.</td> <td>d.</td> <td>medž.</td> <td>d.</td> <td>medž.</td> <td>d.</td> <td>medž.</td> </tr> <tr> <td>Dugnas</td> <td><i>betono</i></td> <td>50</td> <td><i>ket</i></td> <td>100</td> <td><i>ket</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Lipynės</td> <td><i>✓</i></td> <td colspan="8">Vilniaus m. VK PTK Tyrimų skyrius</td> </tr> <tr> <td>Esamo vandens kiekis</td> <td><i>už</i></td> <td colspan="8">Objektas: <i>Daugeliskis g. „Auro“ f-ho šilumos nuotraukis</i></td> </tr> <tr> <td>Esamų dujų kiekis</td> <td><i>už</i></td> <td>Invent. №</td> <td colspan="2">Sk. viršininkas</td> <td colspan="2">Sk. vyr. inžinierius</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Šulinys pastatytas</td> <td>19 m.</td> <td>Data</td> <td colspan="2">Vykde</td> <td colspan="2">Braiže</td> <td colspan="3"><i>E. Guobienė</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">Tikrino</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>				Šulinio medžiaga ir stovis		VAMZDŽIAI								Dangtis	<i>betonas</i>	Įėjimas		Išejimas		Prijungimo Nr.		Prijungimo Nr.		Stenos	<i>betono</i>	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.	Dugnas	<i>betono</i>	50	<i>ket</i>	100	<i>ket</i>					Lipynės	<i>✓</i>	Vilniaus m. VK PTK Tyrimų skyrius								Esamo vandens kiekis	<i>už</i>	Objektas: <i>Daugeliskis g. „Auro“ f-ho šilumos nuotraukis</i>								Esamų dujų kiekis	<i>už</i>	Invent. №	Sk. viršininkas		Sk. vyr. inžinierius					Šulinys pastatytas	19 m.	Data	Vykde		Braiže		<i>E. Guobienė</i>						Tikrino				
Šulinio medžiaga ir stovis		VAMZDŽIAI																																																																																											
Dangtis	<i>betonas</i>	Įėjimas		Išejimas		Prijungimo Nr.		Prijungimo Nr.																																																																																					
Stenos	<i>betono</i>	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.																																																																																				
Dugnas	<i>betono</i>	50	<i>ket</i>	100	<i>ket</i>																																																																																								
Lipynės	<i>✓</i>	Vilniaus m. VK PTK Tyrimų skyrius																																																																																											
Esamo vandens kiekis	<i>už</i>	Objektas: <i>Daugeliskis g. „Auro“ f-ho šilumos nuotraukis</i>																																																																																											
Esamų dujų kiekis	<i>už</i>	Invent. №	Sk. viršininkas		Sk. vyr. inžinierius																																																																																								
Šulinys pastatytas	19 m.	Data	Vykde		Braiže		<i>E. Guobienė</i>																																																																																						
			Tikrino																																																																																										