

Šul. № 25	Kanalizacija	Rajonas Gatvė <i>Daugetiskų</i>	Užsakymo № <i>2100</i>	1962 m.	Vilnius																																												
Šulinio brėžinys M1:25; M1:50		Alitudės <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">Dangtis</th> <th colspan="2">Grioveliai</th> <th colspan="2">Vamzdis</th> </tr> <tr> <th>įėjimas</th> <th>išėjimas</th> <th>prijung. № 3</th> <th>prijung. №</th> </tr> <tr> <td>108,22</td> <td>105,34</td> <td>105,29</td> <td>106,56</td> <td></td> </tr> </table>		Dangtis	Grioveliai		Vamzdis		įėjimas	išėjimas	prijung. № 3	prijung. №	108,22	105,34	105,29	106,56		PRIRIŠIMAS <i>Daugetiskų g.</i> 																															
Dangtis	Grioveliai		Vamzdis																																														
	įėjimas	išėjimas	prijung. № 3	prijung. №																																													
108,22	105,34	105,29	106,56																																														
		APRAŠYMAS <table border="1"> <tr> <th colspan="2">Šulinio medžiaga ir stovis</th> <th colspan="6">VAMZDŽIAI</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">Dangtis <i>beton</i></th> <th rowspan="2">Sienos <i>betono</i></th> <th rowspan="2">Dugnas <i>betono</i></th> <th rowspan="2">Lipynės <i>5</i></th> <th rowspan="2">Esamo vandens kiekis <i>už</i></th> <th rowspan="2">Esamų dujų kiekis <i>už</i></th> <th colspan="2">Įėjimas</th> <th colspan="2">Išėjimas</th> <th colspan="2">Prijungimo Nr.</th> <th colspan="2">Prijungimo Nr.</th> </tr> <tr> <th>d.</th> <th>medž.</th> <th>d.</th> <th>medž.</th> <th>d.</th> <th>medž.</th> <th>d.</th> <th>medž.</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>150</td> <td><i>ker</i></td> <td>150</td> <td><i>ker</i></td> <td>150</td> <td><i>ker</i></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Šulinio medžiaga ir stovis		VAMZDŽIAI						Dangtis <i>beton</i>	Sienos <i>betono</i>	Dugnas <i>betono</i>	Lipynės <i>5</i>	Esamo vandens kiekis <i>už</i>	Esamų dujų kiekis <i>už</i>	Įėjimas		Išėjimas		Prijungimo Nr.		Prijungimo Nr.		d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.							150	<i>ker</i>	150	<i>ker</i>	150	<i>ker</i>		
Šulinio medžiaga ir stovis		VAMZDŽIAI																																															
Dangtis <i>beton</i>	Sienos <i>betono</i>	Dugnas <i>betono</i>	Lipynės <i>5</i>	Esamo vandens kiekis <i>už</i>	Esamų dujų kiekis <i>už</i>	Įėjimas		Išėjimas		Prijungimo Nr.		Prijungimo Nr.																																					
						d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.																																				
						150	<i>ker</i>	150	<i>ker</i>	150	<i>ker</i>																																						
		Vilniaus m. VK PTK Tyrinėjimų skyrius Objektas: <i>Daugetiskų g. Puro 2-ko išvalymo įrenginys</i> <table border="1"> <tr> <th>Invent. №</th> <th>Sk. viršininkas</th> <th>Sk. vyr. inžinierius</th> <th>Data</th> <th>Vykde</th> <th>Braižė</th> <th>Tikrino</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><i>E. Gudolienė</i></td> <td></td> </tr> </table>						Invent. №	Sk. viršininkas	Sk. vyr. inžinierius	Data	Vykde	Braižė	Tikrino						<i>E. Gudolienė</i>																													
Invent. №	Sk. viršininkas	Sk. vyr. inžinierius	Data	Vykde	Braižė	Tikrino																																											
					<i>E. Gudolienė</i>																																												
		Šulinys pastatytas 19 m.																																															