




КАНАЛИЗАЦИЯ		Колодец № <u>125</u> <u>78-95</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Фришо</u>	Дело №	19 <u>62</u> г.
Чертеж колодца М 1: 50 по в-в  		О т м е т к и			П Р И В Я З К А	
Крышка	Лотка		Труба		 <u>ул. Фришо</u>	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №		
109.78	107.27	107.21	107.26			
О П И С А Н И Е						
Состояние колодца и матер.			Т Р У Б			
Крышка чугунная			Вход		Выход	
Стены кирп. бет.			диам.	матер.	диам.	матер.
Дно кирп. бет.			150	кирп.	150	кирп.
Скобы 5			Подкл. № 3		Подкл. №	
Наличие воды			диам.	матер.	диам.	матер.
Наличие газа			100	кирп.		
Год строительства 19			Институт проектирования городского и сельского строительства			
			Отдел изысканий			
			Объект 2280			
			Инв. №	Гл. геодезист	100216	
			Рук. группы	Дачис		
			Исполнитель	Бегура		
			Дата	Чертил		
			2-1-62	Проверил		