


3841 11-С-16

Форма 55 гс

ВОДОПРОВОД	Колодец № <u>143</u> <u>86-117</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Дзержинского</u>	Лето №	19 <u> </u> г.							
Чертеж колодца М. 1: <i>Водопроводная колонка</i>		Отметки <table border="1"> <tr> <th>Крыши</th> <th>Дно</th> <th>Трубы</th> </tr> <tr> <td>109.93</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Крыши	Дно	Трубы	109.93			П Р И В Я З К А 	
		Крыши	Дно	Трубы								
		109.93										
О П И С А Н И Е												
Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Задвиж. шт.							
Крышки	Чугун	Магистр.	d=		d=							
Стены	Кирпич. бетон.		чуг. жел.		Р. Ф.							
Дно	Бетон.	Подкл.	d=		d=							
Скобы	Чугун		чуг. жел.		Р. Ф.							
Год строит.	19	Разводящая	d=		d=							
Налич. воды			чуг. жел.		Р. Ф.							
Налич. газа		Подключ.	d=		d=							
			чуг. жел.		Р. Ф.							
		Институт проектирования городского и сельского строительства										
		Отдел изысканий										
		Объект <u>2280</u>										
		Инв. №	Гл. геодезист		<i>Ногие</i>							
			Рук. группы		<i>Даме</i>							
		Дата	Исполнитель	<i>Сигф.</i>	<i>Белуфа</i>							
			Чертил									
			Проверил									

Тип. Трансжелдориздата, Вильнюс. Зак. № 3390-5000