

3763 - 141-1-16

Форма 55 гс

ВОДОПРОВОД

Колодец № 91-154

Город Вильнюс

Улица Тегерманс

Лето №

1991 г.

Чертеж колодца
М. 1:50
№ 4-А.

Отметки

Крыши

Дно

Трубы


108.99

106.21

106.53

П Р И В Я З К А

Смотровая



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и материал

Сеть

Трубы
д. матер.

Фасон части

Залвиж.
шт.

Гидр. тип.

Крышки

Чугун

Магистр.

d = 25

чуг.
жел.

d =

Р. Ф.

Новый

H =

Стены

Кирпич, бетон.

Дно

Бетон.

Подкл.

d = 25

чуг.
жел.

d =

Р. Ф.

Старый

H =

Скобы

Чугун - 5

Год стронт.

19

Разводящая

d =

чуг.
жел.

d =

Р. Ф.

Московский

H =

Налич. воды

-

Налич. газа

-

Подключ.

d =

чуг.
жел.

d =

Р. Ф.

Колонка

водоразб.

Институт проектирования городского
и сельского строительстваОтдел
изысканий

Объект 2210

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил

2. 11. 1991 г.

2. 11. 1991 г.

2. 11. 1991 г.

2. 11. 1991 г.

2. 11. 1991 г.

2. 11. 1991 г.

2. 11. 1991 г.

2. 11. 1991 г.

2. 11. 1991 г.

2. 11. 1991 г.

2. 11. 1991 г.

2. 11. 1991 г.

2. 11. 1991 г.

2. 11. 1991 г.

2. 11. 1991 г.

2. 11. 1991 г.

2. 11. 1991 г.

2. 11. 1991 г.

2. 11. 1991 г.

2. 11. 1991 г.

2. 11. 1991 г.

2. 11. 1991 г.

2. 11. 1991 г.

2. 11. 1991 г.

2. 11. 1991 г.

2. 11. 1991 г.

2. 11. 1991 г.

2. 11. 1991 г.

2. 11. 1991 г.

2. 11. 1991 г.

2. 11. 1991 г.

2. 11. 1991 г.

2. 11. 1991 г.

2. 11. 1991 г.

2. 11. 1991 г.

2. 11. 1991 г.

2. 11. 1991 г.

2. 11. 1991 г.

2. 11. 1991 г.

2. 11. 1991 г.

2. 11. 1991 г.

2. 11. 1991 г.

2. 11. 1991 г.