

3763 414-1-16

Форма 54-гс

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 92-195

Город Вильнюс

Улица Гегуайто

Дело №

1962 г.


Чертеж колодца
М 1:25
по А-А

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. № 4
109.33	107.10	106.89	107.13	107.70 5) 106.80

П Р И В Я З К А

с колодца № 92-195



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы - нет -

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. № 4		
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	
150	кег.	150	кег.	150	кег.	150	кег.	
Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий		
Объект 2.2.80								
Инв. №	Гл. геодезист			Д. Д. Д. Д.		Д. Д. Д. Д.		
	Рук. группы					Д. Д. Д. Д.		
Дата	Исполнитель			Д. Д. Д. Д.		Д. Д. Д. Д.		
	Чертил					Д. Д. Д. Д.		
2. II. 1962 г.		Проверил			Д. Д. Д. Д.		Д. Д. Д. Д.	