



3763 111-Р-10

Форма 54 г

Канализация	Колодец № 95-199	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Географич</u>	Дело №	19 <u>69</u> г.														
Чертеж колодца М 1:25 Лист А-А 		О т м е т к и <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th rowspan="2">Крышка</th> <th colspan="2">Лотка</th> <th colspan="2">Труба</th> </tr> <tr> <th>у входа</th> <th>у выхода</th> <th>подкл. № 2</th> <th>подкл. № 3</th> </tr> <tr> <td>109.37</td> <td>-</td> <td>107.62</td> <td>107.80</td> <td>107.73</td> </tr> </table>				Крышка	Лотка		Труба		у входа	у выхода	подкл. № 2	подкл. № 3	109.37	-	107.62	107.80	107.73
		Крышка	Лотка		Труба														
у входа	у выхода		подкл. № 2	подкл. № 3															
109.37	-	107.62	107.80	107.73															
П Р И В Я З К А 																			
О П И С А Н И Е																			
Состояние колодца и матер. Крышка чугунная Стены кирп. бет. Дно кирп. бет. Скобы 4 Наличие воды Наличие газа Год строительства 19		Т Р У Б																	
		В х о д		В ы х о д		Подкл. № 2		Подкл. № 3											
		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.										
		-	-	150	-	100	кирп.	100	кирп.										
Институт проектирование городского строительства						Отдел изысканий													
Объект 2280																			
Иив. №		Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель		Чертил											
		Проверил																	
Дата		2.5.1962г.																	