

3841 111-6-16

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>184</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Финно</u>	Дело № _____	19 <u>62</u> г.				
Чертеж колодца М 1:50 по п. п.		О т м е т к и							
		Лотка		Труба		П Р И В Я З К А			
		у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. № 4				
		109.66	108.41	108.41	108.46	108.41			
О П И С А Н И Е									
Состояние колодца и матер.		Т Р У Б							
Крышка чугунная <u>дерев.</u>		Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. № 4	
Стены кирп. бет.		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Дно кирп. бет. <u>заграблен.</u>		100	шт.	100	шт.	150	шт.	150	шт.
Скобы <u>нет.</u>		Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Наличие воды		Объект <u>2280</u>							
Наличие газа		Инв. №	Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель		Дата
Год строительства 19		20.5.1962	Проверил		Чертил		Проверил		1962

Тип. Трансжелдориздата, Вильнюс. Зак. № 3535-5000