

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 30-1921

Город Вильнюс

Улица Дегунишюво

Дело №


1952 г.

Чертеж колодца
М 1:25
по А-А

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Тру б	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №
110.95	108.27	108.26	108.70	-

П Р И В Я З К А



Ин. Дегунишюво

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы — нет.

Наличие воды —

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

В х о д		В ы х о д		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
300	асб.ц.	300	асб.ц.	100	мр.		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №	Гл. геодезист		Тоцкий
	Рук. группы	А. С. Сидоров	Барин
	Исполнитель		Росин
Дата	Чертил		
22.7.1967г.	Проверил		