


ВОДОПРОВОД	Колодец № 28-194	Город	Вильнюс		Улица	Феликсинского		Лето №		1938 г.
		Отметки			П Р И В Я З К А 					
		Крыши	Дно	Трубы						
		10.22	108.77	108.77 108.83 108.83 108.77						
		О П И С А Н И Е								
		Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Задвиж. шт.	Гидр. тип.		
		Крышки	Чугун	Магистр.	d = 50 чуг. жел.		d = Р. Ф.	Новый H =		
		Стены	Кирпич. бетон.		d = Р. Ф.		Старый H =			
		Дно	Бетон.	Подкл.	d = 25 чуг. жел.		d = Р. Ф.	Московский H =		
		Скобы	Чугун		d = чуг. жел.		d = Р. Ф.	Колонка водоразб.		
Год строит.	19	Разводящая	d = чуг. жел.		d = Р. Ф.					
Налич. воды			d = чуг. жел.		d = Р. Ф.					
Налич. газа		Подключ.	d = чуг. жел.		d = Р. Ф.					
Институт проектирования городского и сельского строительства							Отдел изысканий			
Объект 2280										
Дата 21.8.1962	Инв. №	Гл. геодезист			Юооис					
		Рук. группы			Фомис					
		Исполнитель	Гарадзе		Ракис					
		Чертил								
		Проверил								