




3763-111-С-16

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ		Колодец № <u>72-53</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Бидрайчо</u>	Дело №	19 <u>62</u> г.																																																																																																																																															
Чертеж колодца М 1: 50 по А-А  			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5" style="text-align: center;">О т м е т к и</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">Крышка</th> <th colspan="2">Лотка</th> <th colspan="2">Труба</th> </tr> <tr> <th>у входа</th> <th>у выхода</th> <th>подкл. № 2</th> <th>подкл. №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>108.75</td> <td>106.34</td> <td>106.35</td> <td>106.79</td> <td>4) 106.80 5) 106.56</td> </tr> </tbody> </table> П Р И В Я З К А ул. Бидрайчо  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="8" style="text-align: center;">О П И С А Н И Е</th> </tr> <tr> <th colspan="4" style="text-align: left;">Состояние колодца и матер.</th> <th colspan="4" style="text-align: center;">Т Р У Б</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4" rowspan="2">Крышка чугунная</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">В х о л</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">В ы х о л</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Подкл. № 2</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Подкл. № 5</td> </tr> <tr> <td>диам.</td> <td>матер.</td> <td>диам.</td> <td>матер.</td> <td>диам.</td> <td>матер.</td> <td>диам.</td> <td>матер.</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Стены кирп. бет.</td> <td>200</td> <td>кер.</td> <td>200</td> <td>кер.</td> <td>100</td> <td>чуг.</td> <td>100</td> <td>чуг.</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Дно кирп. бет.</td> <td colspan="8" style="text-align: center;">Институт проектирования городского и сельского строительства</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Скобы 5</td> <td colspan="8" style="text-align: center;">Отдел изысканий</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Наличие воды</td> <td colspan="8" style="text-align: center;">Объект 2280</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Наличие газа</td> <td colspan="8" style="text-align: center;">Инв. №</td> </tr> <tr> <td colspan="4" rowspan="4">Год строительства 19</td> <td colspan="2" rowspan="4">Дата 2. 6 22</td> <td colspan="2">Гл. геодезист</td> <td colspan="2" rowspan="4"></td> <td colspan="2" rowspan="4">Юрские Дачи Печера</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Рук. группы</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Исполнитель</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Чертил</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Проверил</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>				О т м е т к и					Крышка	Лотка		Труба		у входа	у выхода	подкл. № 2	подкл. №	108.75	106.34	106.35	106.79	4) 106.80 5) 106.56	О П И С А Н И Е								Состояние колодца и матер.				Т Р У Б				Крышка чугунная				В х о л		В ы х о л		Подкл. № 2		Подкл. № 5		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	Стены кирп. бет.				200	кер.	200	кер.	100	чуг.	100	чуг.	Дно кирп. бет.				Институт проектирования городского и сельского строительства								Скобы 5				Отдел изысканий								Наличие воды				Объект 2280								Наличие газа				Инв. №								Год строительства 19				Дата 2. 6 22		Гл. геодезист				Юрские Дачи Печера		Рук. группы		Исполнитель		Чертил				Проверил							
О т м е т к и																																																																																																																																																					
Крышка	Лотка		Труба																																																																																																																																																		
	у входа	у выхода	подкл. № 2	подкл. №																																																																																																																																																	
108.75	106.34	106.35	106.79	4) 106.80 5) 106.56																																																																																																																																																	
О П И С А Н И Е																																																																																																																																																					
Состояние колодца и матер.				Т Р У Б																																																																																																																																																	
Крышка чугунная				В х о л		В ы х о л		Подкл. № 2		Подкл. № 5																																																																																																																																											
				диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.																																																																																																																																										
Стены кирп. бет.				200	кер.	200	кер.	100	чуг.	100	чуг.																																																																																																																																										
Дно кирп. бет.				Институт проектирования городского и сельского строительства																																																																																																																																																	
Скобы 5				Отдел изысканий																																																																																																																																																	
Наличие воды				Объект 2280																																																																																																																																																	
Наличие газа				Инв. №																																																																																																																																																	
Год строительства 19				Дата 2. 6 22		Гл. геодезист				Юрские Дачи Печера																																																																																																																																											
						Рук. группы																																																																																																																																															
						Исполнитель																																																																																																																																															
						Чертил																																																																																																																																															
		Проверил																																																																																																																																																			

Тип. Трансжелдориздата, Вильнюс. Зак. № 3535-5000