




3841

141-Р-16

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ		Колодец № <u>77-41</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Гигравичю</u>	Дело №	19 <u>62</u> г.		
Чертеж колодца М 1: 50 по А-А  		О т м е т к и			П Р И В Я З К А 			
		Крышка	Лотка				Труба	
		у входа	у выхода	подкл. №			подкл. №	
10872	107.42	107.37						
О П И С А Н И Е								
Состояние колодца и матер.			Т Р У Б					
Крышка чугунная <u>мисс.</u>			В х о л		В ы х о л			
Стены кирпич. бет.			диам.	матер.	диам.	матер.		
Дно кирпич. бет.			150	чуг.	150	чуг.		
Скобы			Институт проектирования городского и сельского строительства					
Наличие воды			Отдел изысканий					
Наличие газа			Объект <u>2280</u>					
Год строительства 19			Инв. №	Гл. геодезист	Рук. группы	Исполнитель		
			Дата	Чертит	Проверил	Подпись		
			2. 6 2 г.					

Тип. Трансжелдориздата, Вильнюс. Зак. № 3535-5000