


3841 111-С-16

Форма 55 гс

ВОДОПРОВОД	Колодец № 74-44	Город Вильнюс	Улица Бидрайчю	Лето №	1962 г.	О Т М Е Т К И						
						П Р И В Я З К А						
						Крыши	Дно	Трубы				
						108.75	106.65					
						О П И С А Н И Е						
						Состояние колодца и материал		Сеть				Трубы л. матер.
						Крышки	Чугун	Магистр.	d=		d=	Новый
						Стены	Кирпич, бетон.		чуг. жел.		Р. Ф.	H=
						Дно	Бетон.	Подкл.	d=		d=	Старый
						Скобы	Чугун		чуг. жел.		Р. Ф.	H=
Год строит.	19	Разводящая	d=		d=	Московский						
Налич. воды			чуг. жел.		Р. Ф.	H=						
Налич. газа		Подключ.	d=		d=	Колонка						
			чуг. жел.		Р. Ф.	водоразб.						
Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий						
Объект												
Инв. №		Гл. геодезист				Начис						
		Рук. группы				Дачис						
Дата 12.11.62 г.		Исполнитель				Беру/за						
		Чертил										
		Проверил										