

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 95/76

Город Вильнюс

Улица Дзиротинского

Дело №


1962 г.

Чертеж колодца
М 1: 50
по А-А

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
109.48	107.58	107.56		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка чугунная	В х о д		В ы х о д		Подкл. №		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.	100	чуг.	100	чуг.				
Дно кирп. бет.	Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Скобы 3	Объект 2280							
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист				Нодис		
Наличие газа		Рук. группы				Далис		
Год строительства 19	Дата	Исполнитель		А.С.		Г.Скуффа		
		Чертил						
		Проверил						