

3841 111-1-16

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 84/80

Город Вильнюс

Улица Дзержинского

Дело №


19 62 г.

Чертеж колодца
М 1:50
по 11-12

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
10956	107.57	107.32	2) 107.71 3) 107.72 5) 108.52	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 3

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
100	чуг.	150	кирп.	2) 100 3) 100	кирп.	100	чуг.

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №	Гл. геодезист	Дата	Гл. инженер
	Рук. группы		Исполнитель
	Исполнитель		Чертил
	Проверил		Проверил

Тип. Трансжелдориздата, Вильнюс. Зак. № 3535-5000