

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец №

97
77/226

Город



Вильнюс

Улица

Варфоломеевского

Дело №


1962 г.

Чертеж колодца
М 1:50
по А-А

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
109,28		107,82		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная *дф*

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы *нет*

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
		100	<i>чг</i>				

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №	Гл. геодезист		Нодис
	Рук. группы		Пачис
Дата	Исполнитель	Булба	Белура
	Чертил		
3. I. 62	Проверил		