

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 17/83


Город Вильнюс

Номенклатура
планшета

3731 III-C-1

Дело №


19 61 г.

Чертеж колодца
М 1:25



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Т р у б	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
110.42	108.93	108.92		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка чугунная/деревяная	В х о д		В ы х о д		Подкл. №		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.	150	кер	150	кер				
Дно кирп. бет.	Институт проектирования промышленного строительства						Отдел изысканий	
Скобы нет	Объект з-д керамических изделий „КРОСНИС“							
Наличие воды —	Инв. №	Гл. геодезист				Монаховичус		
Наличие газа —		Рук. группы						
Год строительства 19	Дата 5 IV 1961г	Исполнитель				Нарушис		
		Чертил						
		Проверил						