

- 61 -

157

ITI Nr. 91^a

Vandentiekis

(Komunikacija)

Vilnius

(Miestas)

Kamera

(Įrenginio pavadinimas)

Kareiviu

(Gatvė)

Nr. (3) 42

KORTELE


3723 III-C-1

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PIŲVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>kopecijos</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	<u>met</u>	<u>0.6</u>		<u>108.36</u>	Ar yra vandens?
Žemė	<u>grunt</u>		<u>0</u>	<u>108.36</u>	Ar yra dujų?
Sienos	<u>bet</u>				Pastabos <u>9408</u>
Dugnas	<u>bet</u>	<u>2.920</u>	<u>2.49</u>	<u>105.87</u>	
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>plien</u>	<u>500</u>	Viršus <u>1.57</u> Apačia	
	Nr. 2	<u>plien</u>	<u>500</u>	Viršus <u>1.57</u> Apačia	
	Nr. 3	<u>ket</u>	<u>750</u>	Viršus <u>1.22</u> Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7	<u>*</u>		Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. <u>81.5/8.58</u> ...
					Sudarė <u>Dr. Lukšauskas</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>Muz. Varnas</u> (parašas) (pavardė)
					197.8 m....x/....mėn. 15 d. (Įrenginio tyrinėjimo data)