

F kanalizacija
(Komunikacija)camera
(Įrenginio pavadinimas)

Nr. (8) 84 KORTELE

Vilnius

(Miestas)


(Gatvė)

3423 III-C-1
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis




Horizontalinis



$$x = 24908.41$$

$$y = 28024.97$$



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės KOPECIOS (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis		met	0.65		115.22	Ar yra vandens?	
Žemė		grunt		0		Ar yra dujų?	
Sienos		bet				Paatobos	
Dugnas		bet	3.14, 1.89	5.66	109.56		
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	2000 x 1200	Viršus		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	
				Apačia	3.49		
	Nr. 2	bet	2000 x 1200	Viršus		Objekto Nr. 01-1, 11.3!	
				Apačia	5.22		
	Nr. 3	poliet.	200	Viršus		Sudarė <i>Alvydas Kulakauskas</i> (parašas) (pavardė)	
				Apačia	1.86		
	Nr. 4	poliet.	200	Viršus		Patikrino <i>Alvydas Kulakauskas</i> (parašas) (pavardė)	
				Apačia	2.13		
	Nr. 5			Viršus		1977 m. ... 12 ... mėn. 16 d.	
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus		(Įrenginio tyrinėjimo data)	
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			
				Apačia			