

- 57 -

79^e ITI Nr. 91^a

Vandentiekis
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Nr. (21) 71^b KORTELE

Vilnius
(Miestas)


Sienelė
(Gatvė)

3723 III-C-1
(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... med-4 ... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		medis	1.00		114.76	
Žemė		gr.		0.00	114.76	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	1.00	2.20	112.56	Pastabos 94.08 1/4
Vamzdžiai	Nr. 1	bet.	100	Viršus 1.78 Apačia	112.98	
	Nr. 2	-11-	100	Viršus 1.78 Apačia	112.98	
	Nr. 3	-4-	50	Viršus 1.80 Apačia	112.96	
	Nr. 4	-11-	100	Viršus 1.78 Apačia	112.98	
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS						
Objekto Nr. 01-31.258...						
Sudarė						(parašas) (pavardė)
Patikrinė						(parašas) (pavardė)
1977 m. ... 02 ... mėn. 28 d.						
(Įrenginio tyrinėjimo data)						