




КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № 3/41	Город Вильнюс	Номенклатура планшета 3731	Дело № 1129	1961 г.														
Чертеж колодца М 1:25  		О т м е т к и <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">Крышка</th> <th colspan="2">Лотка</th> <th colspan="2">Труба</th> </tr> <tr> <th>у Входа</th> <th>у выхода</th> <th>подкл. №</th> <th>подкл. №</th> </tr> <tr> <td>110.80</td> <td>109.40</td> <td>109.39</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Крышка	Лотка		Труба		у Входа	у выхода	подкл. №	подкл. №	110.80	109.40	109.39			П Р И В Я З К А 	
		Крышка	Лотка		Труба														
у Входа	у выхода		подкл. №	подкл. №															
110.80	109.40	109.39																	
О П И С А Н И Е																			
Состояние колодца и матер.		Т Р У Б																	
Крышка чугунная	Вход		Выход		Подкл. №														
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам. матер.														
Стены кирпич. бет.	150	кер.	150	кер.															
Дно кирпич. бет.	Институт проектирования промышленного строительства				Сектор изысканий														
Скобы 3	Объект 3-г керамических изделий "Краснос"																		
Наличие воды -	Инв №	Нач. сектора	Зав. сек.	Яненас															
Наличие газа -		Рук. группы	Леоновичус																
Год строительства	Дата	Исполнитель	Нарушис																
	1961. IV. 4.	Копировала	Рудолевич																
		Проверила	Бинките																