

КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>3/41</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Номенклатура планшета <u>3731 ШС-1</u>	Дело № <u>1129</u>	19 <u>61</u> г.
--------------------	-----------------------	----------------------	--	--------------------	-----------------

Чертеж колодца
М 1: 25

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
110.80	109.40	109.39		

ПРИВЯЗКА

О П И С А Н И Е		Т Р У Б							
Состояние колодца и матер.		Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
Крышка чугунная		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.		150	кирп.	150	кирп.				
Дно кирп. бет.		Институт проектирования промышленного строительства				Отдел изысканий			
Скобы 3		Объект <u>3-й керамических изделий "Краснос"</u>							
Наличие воды —		Инв. №	Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель		Проверил
Наличие газа —		Дата	Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель		Проверил
Год строительства 19		4/11/1961	Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель		Проверил