




КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>4/42</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Номенклатура планшета <u>3731 III-2-1</u>	Дело № <u>1129</u>	19 <u>61</u> г.												
Чертеж колодца М 1:25  		О т м е т к и															
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th rowspan="2">Крышка</th> <th colspan="2">Лотка</th> <th colspan="2">Труба</th> </tr> <tr> <th>у входа</th> <th>у выхода</th> <th>подкл. №</th> <th>подкл. №</th> </tr> <tr> <td>110.39</td> <td>109.26</td> <td>109.20</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Крышка	Лотка		Труба		у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №	110.39	109.26	109.20
Крышка	Лотка		Труба														
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №													
110.39	109.26	109.20															
		П Р И В Я З К А															
																	
О П И С А Н И Е																	
Состояние колодца и матер.		Т Р У Б															
Крышка чугунная		Вход		Выход													
		диам.	матер.	диам.	матер.												
Стены кирп. бет.		150	кер	150	кер												
Дно кирп. бет.																	
Скобы 3		Институт проектирования промышленного строительства		Отдел изысканий													
Наличие воды <u>Залит</u>		Объект <u>Завод керамических изделий "Кроснис"</u>															
Наличие газа <u>—</u>		Инв. №	Гл. геодезист														
Год строительства 19		Дата	Рук. группы														
		5. IV 1961	Исполнитель														
			Чертил														
			Проверил														