

КАНАЛИЗАЦИЯ		Колодец № 5/43		Город Вильнюс		Номенклатура планишета 3731		Дело № 1129		1961г.																																																																																								
Чертеж колодца М 1: 110.84 109.16 109.14 1 2				О т м е т к и <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Крышка</th> <th colspan="2">Лотка</th> <th colspan="2">Труба</th> </tr> <tr> <th>у входа</th> <th>у выхода</th> <th>подкл. №</th> <th>подкл. №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>110.84</td> <td>109.16</td> <td>109.14</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Крышка	Лотка		Труба		у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №	110.84	109.16	109.14			П Р И В Я З К А 12.12 3.98 18.50 2 КН Забор																																																																												
				Крышка	Лотка		Труба																																																																																											
у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №																																																																																															
110.84	109.16	109.14																																																																																																
О П И С А Н И Е <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Состояние колодца и матер.</th> <th colspan="8">Т р у б ы</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Вход</th> <th colspan="2">Выход</th> <th colspan="2">Подкл №</th> <th colspan="2">Подкл №</th> </tr> <tr> <th>Крышка чугунная</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Стены бетон</td> <td>150</td> <td>кер</td> <td>150</td> <td>кер</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Дно бет.</td> <td colspan="8">Институт проектирования промышленного строительства</td> </tr> <tr> <td>Скобы 3</td> <td colspan="8">Объект 3-д керамических изделий "Краснис"</td> </tr> <tr> <td>Наличие воды -</td> <td>Инв №</td> <td>нач. сектора</td> <td colspan="2">Яценос</td> <td colspan="4">Яценос</td> </tr> <tr> <td>Наличие газа -</td> <td>Дат. 3.11.1961г.</td> <td>Рук. группы</td> <td colspan="2">Леонавичус</td> <td colspan="4">Леонавичус</td> </tr> <tr> <td>Год строительства</td> <td>Исполнитель</td> <td colspan="2">Нарушис</td> <td colspan="4">Нарушис</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Копировала</td> <td colspan="2">Рудолевич</td> <td colspan="4">Рудолевич</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Проверила</td> <td colspan="2">Бинките</td> <td colspan="4">Бинките</td> </tr> </tbody> </table>				Состояние колодца и матер.	Т р у б ы								Вход		Выход		Подкл №		Подкл №		Крышка чугунная	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	Стены бетон	150	кер	150	кер					Дно бет.	Институт проектирования промышленного строительства								Скобы 3	Объект 3-д керамических изделий "Краснис"								Наличие воды -	Инв №	нач. сектора	Яценос		Яценос				Наличие газа -	Дат. 3.11.1961г.	Рук. группы	Леонавичус		Леонавичус				Год строительства	Исполнитель	Нарушис		Нарушис					Копировала	Рудолевич		Рудолевич					Проверила	Бинките		Бинките			
Состояние колодца и матер.	Т р у б ы																																																																																																	
	Вход		Выход		Подкл №		Подкл №																																																																																											
Крышка чугунная	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.																																																																																										
Стены бетон	150	кер	150	кер																																																																																														
Дно бет.	Институт проектирования промышленного строительства																																																																																																	
Скобы 3	Объект 3-д керамических изделий "Краснис"																																																																																																	
Наличие воды -	Инв №	нач. сектора	Яценос		Яценос																																																																																													
Наличие газа -	Дат. 3.11.1961г.	Рук. группы	Леонавичус		Леонавичус																																																																																													
Год строительства	Исполнитель	Нарушис		Нарушис																																																																																														
	Копировала	Рудолевич		Рудолевич																																																																																														
	Проверила	Бинките		Бинките																																																																																														