



КАРТОЧКА <u>Vilnius</u> (город)		<u>5. kanalizacija</u> (назв. сооружения, <u>Utenos</u> (улица)		<u>žulinys</u> № <u>10/104</u> вид коммуникации <u>3732 111-C-2</u> (номенклатура планшета)	
Вертикальный Разрезы колодца: 		Горизонтальный Схема привязки: 			
Размеры даны в м		Примечания _____ _____ _____			

Название		материал	Диаметр в мм	Расстояние от кр. (в м)	Высотн. отметки	Скобы <u>Нема</u> (материал, колич.) Наличие воды <u>-</u> Наличие газа <u>-</u>
Крышка		<u>ketus</u>	<u>0.65</u>	<u> </u>	<u>115.30</u>	
Земля		<u>gr.</u>	<u> </u>	<u>0.00</u>	<u>115.30</u>	
Стены		<u>bet.</u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>110.88</u>	
Дно		<u>bet.</u>	<u>1.00</u>	<u>4.42</u>	<u>110.88</u>	ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ Объект № <u>01-3/1825</u> Составил <u>РРР Радкевич</u> подпись фамилия Проверил <u>РРР Радкевич</u> подпись фамилия " <u>21</u> " <u>07</u> 1978 г. (дата обследован. колодца)
Трубы	№ 1	<u>ker</u>	<u>200</u>	Верх		
				Низ	<u>2.79</u>	
	№ 2			Верх		
				Низ		
	№ 3			Верх		
				Низ		
	№ 4			Верх		
				Низ		
	№ 5			Верх		
				Низ		
	№ 6			Верх		
				Низ		
	№ 7			Верх		
				Низ		