

6

235

ITI Nr. 91^d

FK

šulinio

Nr. (12) 115 KORTELĖ

(Komunikacija)

(Įrenginio pavadinimas)

Vilnius

žalgirio 33

3232 111-C-2

(Miestas)

(Gatvė)




(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės ... 2 ... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650			115,01	Ar yra vandens?
Žemė				0,0		115,01	Ar yra dujų?
Sienos		bet.					Pastabos
Dūgnas		bet.	1000	1,15		113,86	
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	150	Viršus			Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
				Apačia	1,43	113,58	
	Nr. 2	ket	150	Viršus			Objekto Nr. 01/3/3658...
				Apačia	1,44	113,57	
	Nr. 3	ket	150	Viršus			Sudarė (parašas) (pavardė)
				Apačia	1,33	113,68	
	Nr. 4	ket	100	Viršus			Patikrino (parašas) (pavardė)
			Apačia	1,18	113,83		
	Nr. 5			Viršus			198.6 m... 10... mėn. 4. d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			
				Apačia			