


238



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	650		$H_B = 115,80$	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			0,0	115,80	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugno	bet.	1,90x1,80	2,18	113,62	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	pl	150	Viršus 1,55 Apačia	 $H_A = 115,80$
	Nr. 2	pl	100	Viršus 1,55 Apačia	
	Nr. 3	pl	30	Viršus 1,55 Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS					Objekto Nr. <u>01/3/3658</u>
Sudarė					<u>[Signature]</u> <u>Singys</u> (parašas) (pavardė)
Patikrino					<u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
1986. m. 12. mėn. 11. d.					(Įrenginio tyrinėjimo data)