

(Komunikacija)

(įrenginio pavadinimas)

Nr.() 191B KORTELE

(Miestas)

(Gatvé)

111-C-3 (76/32-0070)


(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PJŪVIAI



(Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
Dangtis		PVC	315			123.79 (LAS07)
Žemė		Gruntas		0.49		123.30
Sienos		PVC				
Dugnas		PVC	315	1.26		122.53
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	110	Viršus	1.11	122.68
				Apačia	1.22	122.57
	Nr. 2	PVC	110	Viršus	1.15	122.64
				Apačia	1.26	122.53
	Nr. 3			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 8			Viršus		
				Apačia		

Lipynės - _____
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens - _____

Ar yra dujų - _____

Pastabos X = 6064096.88; Y = 582372.82

Objekto nr. _____

Sudarė		E. Galdikas
	Parašas	Pavardė
Patikrino		
	Parašas	Pavardė

2016 m. spalio 22 d.
(Irenginio tyrinėjimo data)