



Vandentiekio šulinio Nr. () 211 **KORTELE**
 (Komunikacija) (Inginio pavadinimas)
Vilnius Rudnios 111-C-3 (76/32-0069)
 (Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)


Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)		
Dangtis		bet.	650		123,08			
Žemė				0,0	123,08	Ar yra vandens?		
Sienos		plytų grunt.				Ar yra dujų?		
Dugnas			1000 x 1000	1,56	121,52	Pastabos		
Vamzdžiai	Nr. 1	plien	20	Viršus	1,40	121,68		
	Apačia							
	Viršus					AB"INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI"		
	Apačia					Filialas "TOPOGRAFIJA"		
	Viršus					Objekto Nr. 01-2-10194		
	Apačia							
	Viršus					Sudarė	<i>[parašas]</i> V. Gončarov	(parašas) (pavardė)
	Apačia							
Nr. 2			Viršus					
Nr. 3			Apačia					
Nr. 4			Viršus			Patikrino	<i>[parašas]</i> H. Josiukė	(parašas) (pavardė)
Nr. 5			Apačia					
Nr. 6			Viršus					
Nr. 7			Apačia					
						2001 m. 05 mėn. 18 d.		
						(Inginio tyrinėjimo data)		