


Fekalinė karn. Nr.	KORTELE 489	111-C-3
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)
2018	VILNIUS	ŠIRVINTU,
(Šul.pastatymo metal)	(muestas)	(gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:


Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



$$\begin{array}{c} 2 \\ 4 - \oplus - 3 \\ 1 \end{array} \quad \begin{array}{l} x = 6064241,30 \\ y = 582395,37 \end{array}$$

Horizontalinis



Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės
Dangtis				123,40	(medžiaga, kiekis)
Žemė					Ar yra vandens?
Sienos	PVC				Ar yra dujų
Dugnas	PVC	315	2,52	120,88	
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	200	Viršus	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
				Apačia 2,62	
	Nr.2	PVC	200	Viršus ..	Objektas
				Apačia 2,62	
	Nr.3	PVC	160	Viršus	
				Apačia 1,71	
	Nr.4	PVC	160	Viršus	
				Apačia 1,47	
	Nr.5			Viršus	
				Apačia	
					2018.06.
					(kortelės sudarymo data)
					(kortelę sudarė)