


111-2-3

Fekalīnās kanalizācijas šulinis Nr. 142	KORTELE	205-A-7
(īrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)
2016	Vilnius	Girių
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:


Vertikalinis



Pririšimo brėžinys

Horizontalinis

$x=6064258.03$
 $y=582177.48$



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės nėra (medžiaga,kiekis)
Dangtis	PVC	300		118.29	
Žemė			0.00	118.29	Ar yra vandens? —
Sienos	PVC				Ar yra dujų —
Dugnas	PVC	315			
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	160	Viršus Apačia 1.40 116.89	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
	Nr.2	PVC	160	Viršus Apačia 1.40 116.89	
	Nr.3	PVC	160	Viršus Apačia 1.40 116.89	
					2016.11. (kortelės sudarymo data)
					(kortelę sudarė)