




КАНАЛИЗАЦИЯ		Колодец № <u>152</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Номенклатура планшета <u>3734</u>	Дело № _____	19 ____ г.
Чертеж колодца М 1: 50  		О т м е т к и			П Р И В Я З К А 	
		Крышка	Л о т к а			
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №		
	110.71	108.22	108.18			
О П И С А Н И Е						
Состояние колодца и матер.			Т Р У Б			
Крышка чугунная	В х о д		В ы х о д		Подкл. №	
Стены кирп. бет.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Дно кирп. бет	150	кер.	150	кер.		
Скобы <u>нет</u>	Институт проектирования промышленного строительства				Отдел изысканий	
Наличие воды	Объект <u>№ 12164 гараж КГБ</u>					
Наличие газа	Инв. №	Гл. геодезист		Рук. группы		<u>Уолле</u>
Год строительства 19	Дата	Исполнитель		Чертил		<u>Савин</u>
	<u>1968 03</u>	Проверил				