




Šul. № <u>3</u> <u>251</u>	Kanalizacija	Rajonas Gatvė <u>Žalgirio</u>	Užsakymo № <u>Ob. Nr. 1181</u>	19 <u>62</u> m.	Vilnius														
Šulinio brėžinys M1:25; M1:50		Altitudės <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">Dangtis</th> <th colspan="2">Grioveliai</th> <th colspan="2">Vamzdis</th> </tr> <tr> <th>Iėjimas</th> <th>Išėjimas</th> <th>prijung. № <u>2</u></th> <th>prijung. №</th> </tr> <tr> <td>109.83</td> <td>107.58</td> <td>107.42</td> <td>108.02</td> <td></td> </tr> </table>		Dangtis	Grioveliai		Vamzdis		Iėjimas	Išėjimas	prijung. № <u>2</u>	prijung. №	109.83	107.58	107.42	108.02		PRIRIŠIMAS	
Dangtis	Grioveliai		Vamzdis																
	Iėjimas	Išėjimas	prijung. № <u>2</u>	prijung. №															
109.83	107.58	107.42	108.02																
																			
APRAŠYMAS																			
Šulinio medžiaga ir stovis		VAMZDŽIAI																	
Dangtis <u>ketaus</u>		Iėjimas		Išėjimas		Prijungimo Nr.		Prijungimo Nr.											
		d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.										
Sienos <u>betono</u>		150	ker	150	ker	200	ker												
Dugnas <u>betono</u>		Vilniaus m. VK PTK Tyrimų skyrius																	
Lipynės <u>42</u>		Objektas: <u>Linkmanų g. ir gamyb. įmonių kombinato kanalo išpild. nuotr.</u>																	
Esamo vandens kiekis <u>nėra</u>		Invent. №	Sk. viršininkas																
Esamų dujų kiekis <u>nėra</u>		Data	Sk. vyr. inžinierius																
Šulinys pastatytas 19 <u>62</u> m.			Vykde		<u>E. Guobienė</u>														
			Braižė																
			Tikrino																