




Šul. № 37 232	Kanalizacija	Rajonas Gatvė <i>Latvijos</i>	Užsakymo № <i>06. A4 2100</i>	19 62 m.	Vilnius																																																																										
Šulinio brėžinys MI: 25; MI: 50		Altitudės		PRIRIŠIMAS																																																																											
		Dangtis	Grioveliai		Vamzdis																																																																										
			įėjimas	išėjimas	prijung. №	prijung. №																																																																									
		109.86	108.08	108.01	108.55																																																																										
		APRAŠYMAS																																																																													
		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Šulinio medžiaga ir stovis</td> <td colspan="4">VAMZDŽIAI</td> </tr> <tr> <td>Dangtis <i>betonas</i></td> <td>Įėjimas</td> <td colspan="2">Išėjimas</td> <td colspan="2">Prijungimo Nr.</td> <td>Prijungimo Nr.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>d.</td> <td>medž.</td> <td>d.</td> <td>medž.</td> <td>d.</td> <td>medž.</td> </tr> <tr> <td>Sienos <i>betono</i></td> <td>150</td> <td><i>ket</i></td> <td>150</td> <td><i>ket</i></td> <td>150</td> <td><i>ket</i></td> </tr> <tr> <td>Dugnas <i>betono</i></td> <td colspan="6">Vilniaus m. VK PTK Tyrimų skyrius</td> </tr> <tr> <td>Lipynės 3</td> <td colspan="6">Objektas: <i>Latvijos. Chuvius valgybos įmės. nuotekos.</i></td> </tr> <tr> <td>Esamo vandens kiekis</td> <td>Invent. №</td> <td colspan="2">Sk. viršininkas</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Esamų dujų kiekis</td> <td>Data</td> <td colspan="2">Sk. vyr. inžinierius</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Šulinys pastatytas 19 m.</td> <td></td> <td colspan="2">Vykde</td> <td colspan="3"><i>E. Gucloine</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td colspan="2">Braižė</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td colspan="2">Tikrino</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>					Šulinio medžiaga ir stovis		VAMZDŽIAI				Dangtis <i>betonas</i>	Įėjimas	Išėjimas		Prijungimo Nr.		Prijungimo Nr.		d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.	Sienos <i>betono</i>	150	<i>ket</i>	150	<i>ket</i>	150	<i>ket</i>	Dugnas <i>betono</i>	Vilniaus m. VK PTK Tyrimų skyrius						Lipynės 3	Objektas: <i>Latvijos. Chuvius valgybos įmės. nuotekos.</i>						Esamo vandens kiekis	Invent. №	Sk. viršininkas					Esamų dujų kiekis	Data	Sk. vyr. inžinierius					Šulinys pastatytas 19 m.		Vykde		<i>E. Gucloine</i>					Braižė							Tikrino	
Šulinio medžiaga ir stovis		VAMZDŽIAI																																																																													
Dangtis <i>betonas</i>	Įėjimas	Išėjimas		Prijungimo Nr.		Prijungimo Nr.																																																																									
	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.																																																																									
Sienos <i>betono</i>	150	<i>ket</i>	150	<i>ket</i>	150	<i>ket</i>																																																																									
Dugnas <i>betono</i>	Vilniaus m. VK PTK Tyrimų skyrius																																																																														
Lipynės 3	Objektas: <i>Latvijos. Chuvius valgybos įmės. nuotekos.</i>																																																																														
Esamo vandens kiekis	Invent. №	Sk. viršininkas																																																																													
Esamų dujų kiekis	Data	Sk. vyr. inžinierius																																																																													
Šulinys pastatytas 19 m.		Vykde		<i>E. Gucloine</i>																																																																											
		Braižė																																																																													
		Tikrino																																																																													