

3734-11-C-6

Forma T №-1

Šul. №/At 57	Kanalizacija	Rajonas Gatvė <i>Linkmenų</i>	Užsakymo № <i>86. Nr. 181</i>	19 62 m.	Vilnius																																																																																																														
Šulinio brėžinys M1:25; M1:50		<table border="1"> <tr> <th colspan="4">Altitudės</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">Dangtis</th> <th colspan="2">Grioveliai</th> <th colspan="2">Vamzdis</th> </tr> <tr> <th>įėjimas</th> <th>išėjimas</th> <th>prijung. №</th> <th>prijung. №</th> </tr> <tr> <td><i>110.75</i> 110.70</td> <td><i>107.25</i></td> <td><i>107.19</i></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Altitudės				Dangtis	Grioveliai		Vamzdis		įėjimas	išėjimas	prijung. №	prijung. №	<i>110.75</i> 110.70	<i>107.25</i>	<i>107.19</i>			<table border="1"> <tr> <th colspan="2">PRIRIŠIMAS</th> </tr> <tr> <td colspan="2"> </td> </tr> </table>		PRIRIŠIMAS																																																																																											
Altitudės																																																																																																																			
Dangtis	Grioveliai		Vamzdis																																																																																																																
	įėjimas	išėjimas	prijung. №	prijung. №																																																																																																															
<i>110.75</i> 110.70	<i>107.25</i>	<i>107.19</i>																																																																																																																	
PRIRIŠIMAS																																																																																																																			
		<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Šulinio medžiaga ir stovis</th> <th colspan="8">VAMZDŽIAI</th> </tr> <tr> <td>Dangtis <i>kelas</i></td> <td></td> <td colspan="2">įėjimas</td> <td colspan="2">išėjimas</td> <td colspan="2">Prijungimo Nr.</td> <td colspan="2">Prijungimo Nr.</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>d.</td> <td>medž.</td> <td>d.</td> <td>medž.</td> <td>d.</td> <td>medž.</td> <td>d.</td> <td>medž.</td> </tr> <tr> <td>Sienos <i>betono</i></td> <td></td> <td>200</td> <td><i>ker</i></td> <td>200</td> <td><i>ker</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dugnas <i>betono</i></td> <td></td> <td colspan="8">Vilniaus m. VK PTK Tyrimų skyrius</td> </tr> <tr> <td>Lipynės 5</td> <td></td> <td colspan="8">Objektas: <i>Linkmenų g. ir gamybinės įmonių kombinate kanalizac. išpild. projektas</i></td> </tr> <tr> <td>Esamo vandens kiekis <i>nėra</i></td> <td></td> <td>Invent. №</td> <td colspan="2">Sk. viršininkas</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Esamų dujų kiekis <i>nėra</i></td> <td></td> <td>Data</td> <td colspan="2">Sk. vyr. inžinierius</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Šulinys pastatytas 19 62 m.</td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">Vykde</td> <td colspan="2"><i>E. Guobienė</i></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">Braižė</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">Tikrino</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>				Šulinio medžiaga ir stovis		VAMZDŽIAI								Dangtis <i>kelas</i>		įėjimas		išėjimas		Prijungimo Nr.		Prijungimo Nr.				d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.	Sienos <i>betono</i>		200	<i>ker</i>	200	<i>ker</i>					Dugnas <i>betono</i>		Vilniaus m. VK PTK Tyrimų skyrius								Lipynės 5		Objektas: <i>Linkmenų g. ir gamybinės įmonių kombinate kanalizac. išpild. projektas</i>								Esamo vandens kiekis <i>nėra</i>		Invent. №	Sk. viršininkas							Esamų dujų kiekis <i>nėra</i>		Data	Sk. vyr. inžinierius							Šulinys pastatytas 19 62 m.			Vykde		<i>E. Guobienė</i>								Braižė										Tikrino						
Šulinio medžiaga ir stovis		VAMZDŽIAI																																																																																																																	
Dangtis <i>kelas</i>		įėjimas		išėjimas		Prijungimo Nr.		Prijungimo Nr.																																																																																																											
		d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.																																																																																																										
Sienos <i>betono</i>		200	<i>ker</i>	200	<i>ker</i>																																																																																																														
Dugnas <i>betono</i>		Vilniaus m. VK PTK Tyrimų skyrius																																																																																																																	
Lipynės 5		Objektas: <i>Linkmenų g. ir gamybinės įmonių kombinate kanalizac. išpild. projektas</i>																																																																																																																	
Esamo vandens kiekis <i>nėra</i>		Invent. №	Sk. viršininkas																																																																																																																
Esamų dujų kiekis <i>nėra</i>		Data	Sk. vyr. inžinierius																																																																																																																
Šulinys pastatytas 19 62 m.			Vykde		<i>E. Guobienė</i>																																																																																																														
			Braižė																																																																																																																
			Tikrino																																																																																																																