

(Kommunikation)

Vilnius m.

(b) (5) DPP

Šulinyš

(frangido pavoridissimo)

Linkmenų g.

(Cont'd)

Nr. (-) 52 KORTELE


76/32-0088 (111-C-6)

(Plumbago zeyheri)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikallinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
Dangtis		Ketas	600			111.11
Žemė		CB				111.11
Sienos		Bet.				
Dugnas		Bet.	1000	5.20		105.91
Varnavizai	Nr.1	GRP	1000	Viršus		
				Apacia	6.65	105.06
	Nr.2	GRP	1000	Viršus		
				Apacia	6.65	105.06
	Nr.3			Viršus		
				Apacia		
	Nr.4			Viršus		
				Apacia		
	Nr.5			Viršus		
				Apacia		
	Nr.6			Viršus		
				Apacia		
	Nr.7			Viršus		
				Apacia		
	Nr.8			Viršus		
				Apacia		

Lipynas _____		
Ar yra vandens? _____		
Ar yra dujų? _____		
Pastaba	LAS67	

Koordinatės	X=	8063918.74
	Y=	591920.96

GEOTECHA		
Objektas Nr.:		
Sudarė	Parašas	D. Šimaneckas
	V.Parašė	
Patikrinimo	Parašas	D. Šimaneckas 10KV-467
	V.Parašė	
2016.04.12		
(rašybos tvirtinimo data)		