

4

141 ITI Nr. 91

<u>Ekanalizacija</u> (Kommunikacija)		<u>Šul</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. (10) <u>132</u> KORTELE		
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Žalgirio</u> (Gatvė)		<u>3756</u> III-C-7 (Planšeto nomenklatura)		
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS		
Vertikalinis						
Horizontalinis						
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ³ (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		kel.	650		110.28	Ar yra vandens?
Žemė		gr.		0	110.28	Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastabos
Dugnas		bet.	1.0	1.82	108.46	
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	200	Viršus		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
				Apačia	2.03	
	Nr. 2	ker	200	Viršus		Objekto Nr. 01-3/3022.
				Apačia	2.04	
	Nr. 3	ker	200	Viršus		Sudarė <u>Čiškys</u> (parašas) (pavardė)
				Apačia	1.96	
	Nr. 4			Viršus		Patikrino <u>Alvydas</u> (parašas) (pavardė)
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		1986 m. mėn. 15 d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		