

<u>Ekanalizacija</u> (Komunikacijų)		<u>sul</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. (II) <u>133</u> KORTELE		
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Žalgirio</u> (Gatvė)		<u>3736 III-C-7</u> (Planšeto nomenklatura)		
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS		
Vertikalinis						
Horizontalinis						
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ³ (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		110,79	
Žemė		gr.		0	110,79	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	10	2.15	108,64	Pastaba
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	200	Viršus		
				Apačia	2.35	108,44
	Nr. 2	ker	200	Viršus		
				Apačia	2.35	108,44
	Nr. 3	ket.	100	Viršus		
				Apačia	2.32	108,42
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		
Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS						
Objekto Nr. <u>01-3/398.4.</u>						
Sudarė <u>Civily</u> (parašas) (pavardė)						
Patikrino <u>Alvy</u> (parašas) (pavardė)						
197.5 m. 11. mėn. 15. d. (Įrenginio tyrinėjimo data)						