





<u>Ekanalizacija</u> (Komunikacija)		<u>5ul.</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. (12) <u>134</u> KORTELE <u>3736 III-C-7</u> (Planšeto nomenklatūra)	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Žalgirio</u> (Gatvė)		(Planšeto nomenklatūra)	
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRĖSIMO BRĖŽINYS	
Vertikalinis 					
Horizontalinis 					

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ³ (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		110.79	
Žemė	gr.		0	110.79	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	1.0	2.14	108.65	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ker.	200	Viršus Apačia 2.30	108.49
	Nr. 2	ker.	200	Viršus Apačia 2.30	108.49
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	
Objekto Nr. <u>91-3/2087</u>	
Sudarė	<u>Don Ciskly</u> (parašas) (pavardė)
Patikrino	<u>Alm...</u> (parašas) (pavardė)
1985 m. ... mėn. ... d. (Įrenginio tyrinėjimo data)	